旭山の復旧

長野市に位置する旭山の北側山腹斜面(朝日山国有林)の地表は、風雨や日光にさらされて岩石が変質し、もろくなりやすい地質のため、以前から崩壊と復旧を繰り返していました。このような中、平成26年11月に長野県北部を震源とする地震(長野市最大震度6弱)を誘因とした山腹斜面の拡大崩壊が発生しました。

そのため、北信森林管理署では地元からの復旧要望も踏まえ、令和4年度より崩壊した山腹斜面の復旧に取り組んでいます。



昭和51年撮影空中写真



平成22年撮影空中写真



昭和51年期璞配囲

平成22年崩壊範囲





どうやって工事しているの?

1 斜面整地


凸凹した斜面をワイヤーロープにぶら下がった機械が整地します。



2 ネットエ

機械が斜面を整地した後、人がロープにぶら下がり穴掘り機で穴を掘り鉄筋(ロックボルト)を挿入します。最後にネットをかぶせて完成です。





地面に挿入した鉄筋とネットによって斜面 の崩壊と落石の発生を防止します。

【復旧までの取組】

令和4年度 作業道作設に着手

令和5年度 崩壊地内の凹凸を整地し、地面に鉄筋を挿入後上部にネットをかぶせる。

令和6年度 引き続き、地面に鉄筋を挿入後上部にネットをかぶせる。令和7年度 引き続き、地面に鉄筋を挿入後上部にネットをかぶせる。

