

## 今西工区

### ○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：契約締結日の翌日から  
令和7年6月30日まで

### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

### ○位置



### ○復旧状況

山腹崩壊地より流出した不安定土砂の状況



令和6年9月現在

凡例

	既設
	R6施工予定箇所
	次年度以降計画

