


宮城県内の対策概況①(東北森林管理局 宮城北部森林管理署)

宮城県内においては、国有林治山事業18箇所、民有林直轄治山事業を1地区において、復旧対策を実施中。国有林治山事業12箇所については、完成済み。

宮城北部森林管理署 主要災害復旧箇所 位置図




一迫川地区(一迫川、川原小屋沢、伊豆根沢等)

【工事概況】

渓床を安定させ渓岸浸食を防ぐ谷止工、大型カゴ枠工、資材運搬路の作設などにより、復旧対策を進めています。


【対策位置図】



川原小屋沢上流部の荒廃状況
(平成21年10月14日)

国道398号

【凡例】



(川原小屋沢)

平成21年11月24日に
床固工が完成しました。



床固工完成(平成21年11月24日)

(湯ノ倉上流)

平成21年2月24日に
谷止工に着手しました。



谷止工施工状況(平成21年10月22日)

(小川原)

平成21年6月6日に
谷止工、山腹工等に
工事着手しました。



山腹工施工状況(平成21年11月6日)

二迫川地区(荒砥沢、ヒアヒクラ沢、シヅミクラ沢等)

【工事概況】

排土工、鋼管杭打工、集水井工、谷止工、流路工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】




荒砥沢ダム周辺荒廃状況(平成21年5月15日)



シヅミクラ沢上流部の荒廃状況(平成21年10月14日)

【凡例】



(荒砥沢)

荒砥沢地すべりの末端部において、杭打工等を行っています。



杭打工施工状況(平成21年10月28日)

(ヒアヒクラ沢)

平成21年6月18日に、山腹工、谷止工に着手しました。



山腹工施工状況(平成21年11月4日)

(シヅミクラ沢)

平成21年3月12日に谷止工に着手しました。



谷止工施工状況(平成21年10月23日)

三迫川地区(三迫川、裏沢、ドゾウ沢、柳沢等)

【工事概況】

鋼製谷止工や吹付砕工、排土工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



土石流の被害を受けた駒ノ湯温泉

ドゾウ沢(上流側から下流側を望む)
(平成21年10月14日)

【凡例】

計画	→	施工中	→	完成
▽ 溪間工		▽ 溪間工		▽ 溪間工
□ 山腹工		■ 山腹工		■ 山腹工
○ その他		● その他		● その他

(ドゾウ沢)

平成21年11月4日に谷止工が完成しました。



谷止工 完成(平成21年11月4日)

(行者滝)

平成21年6月17日に土留工ほかに着手しました。



山腹工施工状況(平成21年11月4日)

(放森上流)

平成21年6月3日に、急斜面において、吹付砕工に着手しました。



吹付砕工施工状況(平成21年11月4日)

温湯区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

ロープ伏工や地山補強工などにより、復旧対策を進めています。


【対策位置図】

平成21年7月31日に土留工3基が完成しました。



土留工(完成:平成21年9月15日撮影)

河原小屋併用林道




平成21年11月14日に地山補強土工等に着手しました。

一迫川 国道398号

平成21年10月22日にロープ伏工に着手しました。

【凡例】



浅布区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

吹付砕工、地山補強土工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】

平成21年8月21日に谷止工に着手しました。

平成21年8月29日に地山補強土工等に着手しました。

平成21年9月18日に地山補強土工に着手しました。


一迫川 国道398号



吹付砕工(完成:平成21年9月18日撮影)

吹付砕工が、平成21年7月31日に完成しました。

【凡例】




耕英区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

谷止工や吹付砕工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(耕英Ⅱ)

平成21年8月31日に切土工等に着手しました。



切土工施工状況(平成21年11月4日)

(耕英地区Ⅱ)

平成21年3月9日吹付砕工に着手しました。



谷止工施工状況(平成21年11月17日)



施工地の全景(平成21年11月17日)

【凡例】


計画	施工中	完成
溪間工	溪間工	溪間工
山腹工	山腹工	山腹工
その他	その他	その他

洞万・日影森区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

谷止工、吹付砕工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】



(洞万)

平成21年8月31日に谷止工、吹付砕工に着手しました。

落石等の危険がある民家裏の斜面において、仮設落石防護柵を設置しました。



落石防護柵の設置(平成21年8月28日)

(洞万)

平成21年5月29日にコンクリート谷止工に着手しました。



谷止工 工事状況 (平成21年11月4日)

(日影森)

平成21年8月4日に吹付砕工が完成しました。



吹付砕工 (完成:平成21年8月4日)

【凡例】

計画	→	施工中	→	完成
▽ 溪間工		▽ 溪間工		▽ 溪間工
□ 山腹工		■ 山腹工		■ 山腹工
○ その他		● その他		● その他

本沢軽井沢区域(民有林直轄治山事業)

【工事概況】

土留工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】

平成21年2月25日に土留工、谷止工に着手しました。




土留工施工状況
(平成21年10月6日)



県道岩入一迫線

【凡例】



北鬼首地区(根松)

【工事概況】

土留工などにより、復旧対策を進めています。

【対策位置図】

6月13日に、土留工や緑化工に着手しました。




土留工施工状況
(平成21年10月1日)



上部法面伏工施工状況
(平成21年10月1日)

【凡例】



林道の復旧事業

【工事概況】

揚石林道、マダラ沢林道、山王林道、岩ノ目林道、伊豆根林道、金山林道、大荒沢林道について、ブロック擁壁工やモルタル吹付、橋梁工などにより復旧対策を進めています。

(マダラ沢林道)

平成21年3月10日にコンクリートブロック擁壁などに着手しました。



9号工事状況(平成21年10月21日)



10号工事状況(平成21年11月2日)




11号工事状況(平成21年11月2日)

(ヒアヒクラ林道)



ヒアヒクラ沢林道
災害復旧工事状況
(平成21年9月29日)



(河原小屋林道)



工事状況全景(平成21年10月30日)



右岸護岸工設置状況
(平成21年10月30日)



左岸護岸工設置状況
(平成21年10月30日)

現地調査等の結果



落石防護柵の設置(平成21年7月13日)

- ・平成21年5月7日に融雪後の民家裏斜面防災点検の結果について、栗原市長へ報告しました。
- ・平成21年8月までに、民家裏斜面6箇所仮設の落石防護柵等を設置しました。



耕英地区
(平成21年10月14日)

- ・平成20年12月20日まで開催した山地災害対策検討会において、岩手・宮城内陸地震による山地災害に係る治山計画をとりまとめました。

※山地災害対策検討会の報告書等については、東北森林管理局のホームページ(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kentokai/hokokusho.html>)をご覧ください。

- ・平成21年10月14日に、ヘリコプターによる耕英地区等の現況調査を行いました。特段の異状はみられませんでした。

復旧対策実施組織と事業の充実



(平成21年4月1日)

- ・平成21年度から迫川地区(耕英、洞万・日影森、温湯、浅布・本沢軽井沢)の民有林を対象に、民有林直轄治山事業を新規着手しました。
- ・平成21年4月1日に国有林直轄治山事業を担当する栗原治山事業所と、民有林直轄治山事業を担当する迫川治山事業所を新設しました。

岩手・宮城内陸地震に係る検討会の開催



第3回検討会(平成21年11月23日)

- ・平成21年8月4日に、荒砥沢地すべりの対策や今後の活用など総合的な検討を行うため、「第1回岩手・宮城内陸地震に係る荒砥沢地すべり対策と大規模地すべりにより出現した地形・景観の活用に関する検討会」を開催しました。
- ・平成21年10月7日に、第2回の検討会が開催されました。
- ・平成21年11月23日に、第3回の検討会が開催されました。

※検討会の議事概要等については、東北森林管理局のホームページ(<http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kentokai/jisuberikentou.html>)をご覧ください。