「この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平24情複、第816号）」

新潟県内なだれ危険箇所位置図(中越森林管理署7－4)

中越森林計画区

第４次国有林野施業実施計画図

平成２４年度樹立

全９片の内第３片

塩沢町－9
塩沢町－8
塩沢町－10
塩沢町－12
塩沢町－11

凡　例	
なだれ危険箇所調査番号	○○-○○
なだれ危険箇所	○
道　路	═══
河　川	▬▬

凡　例

中越森林管理署　☎025-772-2143
湯沢森林事務所　☎025-784-2276

図面番号	担当区	面　積(ha)
9－1	倉　俣	9,714.50
9－2	三　国	12,163.05
9－3	湯　沢	13,739.12
9－4	六日町	18,718.66
9－5		
9－6	入広瀬	11,324.53
9－7	小　出	21,783.56
9－8		
9－9	森　町	16,748.90
	計画区計	104,192.32

位置図
1：600,000

【注】「なだれ危険箇所」位置図に示した○印は、平成9年4月に林野庁が定めた「なだれ危険箇所点検調査要領」に基づき調査、把握した「なだれ危険箇所」に該当する場所のおおよその位置を示しているものであり、実際に雪崩が発生する範囲を正確に特定しているものではなく、また雪崩の危険が及ぶ範囲を明示しているものではない。

1：20,000

国土地図株式会社

新潟県内なだれ危険箇所位置図(中越森林管理署7−5)

「この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の2.5万分の1地形図を複製したものである。(承認番号　平24情複、第618号)」

中越森林計画区
第4次国有林野施業実施計画図
平成24年度樹立
全9片の内第4片

塩沢町−13
塩沢町−14
塩沢町−15

南魚沼市
六日町(B)
湯沢(B)
利根沼田森林管理署
利根上流森林計画区
緑の回廊三国線
魚沼連峰県立自然公園
利根郡みなかみ町
新潟県南魚沼郡湯沢町・群馬県利根郡みなかみ町

凡例

凡例	
なだれ危険箇所調査番号	○○−○○
なだれ危険箇所	◯
道路	═══
河川	═══

【注】「なだれ危険箇所」位置図に示した○印は、平成9年4月に林野庁が定めた「なだれ危険箇所点検調査要領」に基づき調査、把握した「なだれ危険箇所」に該当する場所のおおよその位置を示しているものであり、実際に雪崩が発生する範囲を正確に特定しているものではなく、また雪崩の危険が及ぶ範囲を明示しているものではない。



図面番号	担当区	面積(ha)
9−1	倉俣	9,714.50
9−2	三国	12,163.05
9−3	湯沢	13,739.12
9−4	六日町	18,718.66
9−5		
9−6	入広瀬	11,324.53
9−7	小出	21,783.56
9−8		
9−9	森町	16,748.90
	計画区計	104,192.32

中越森林管理署　☎025-772-2143
六日町森林事務所　☎025-772-2373

国土地図株式会社

「この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の2.5万分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平24情複、第618号）」

新潟県内なだれ危険箇所位置図（中越森林管理署7−6）

中越森林計画区

第4次国有林野施業実施計画図

平成24年度樹立

全9片の内第5片

（9−5）六日町AB113・114・156〜172



凡例

凡例	
なだれ危険箇所調査番号	○○−○○
なだれ危険箇所	○
道路	═══
河川	═══

1：20,000

【注】「なだれ危険箇所」位置図に示した○印は、平成9年4月に林野庁が定めた「なだれ危険箇所点検調査要領」に基づき調査、把握した「なだれ危険箇所」に該当する場所のおおよその位置を示しているものであり、実際に雪崩が発生する範囲を正確に特定しているものではなく、また雪崩の危険が及ぶ範囲を明示しているものではない。

中越森林管理署　☎025-772-2143
六日町森林事務所　☎025-772-2373

図面番号	担当区	面積(ha)
9-1	倉俣	9,714.50
9-2	三国	12,163.05
9-3	湯沢	13,739.12
9-4	六日町	18,718.66
9-5		
9-6	入広瀬	11,324.53
9-7	小出	21,783.56
9-8		
9-9	森町	16,748.90
	計画区計	104,192.32

位置図 1：600,000

関東森林管理局　中越森林管理署　六日町担当区

（9−5）六日町AB113・114・156〜172

国土地図株式会社