経緯度数値は世界測地系による

なだれ危険箇所
東北森林管理局
最上村山森林計画区
山形森林管理署最上支署
森林位置図兼管内図
2片の内第2片

雄物川
秋田森林管理署湯沢支署

位置図
1：600,000
2片の1
2片の2
雄物川
湯沢支署
庄内
最上村山
山形
宮城北部

なだれ危険箇所
３６２－５

なだれ危険箇所
３６２－４

なだれ危険箇所
３６２－２

なだれ危険箇所
３６２－３

なだれ危険箇所
３６２－１

なだれ危険箇所
３６２－７

なだれ危険箇所
３６２－６

栗駒国定公園
奥羽山脈緑の回廊
最上町
志茂
新庄市
舟形町
金山町
真室川町
湯沢市
大崎市
加美町
尾花沢市
山形森林管理署
宮城北部森林管理署
瀬見風景林

凡例

凡例	
なだれ危険箇所	— ○

1：50,000

平成十七年度調整　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１
地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第366号）」

国土地図株式会社