なだれ危険箇所

東北森林管理局

東青森林計画区

青森森林管理署森林位置図兼管内図

2片の内第2片

経緯度数値は世界測地系による

位置図 1：500,000

なだれ危険箇所 307－8
なだれ危険箇所 307－5
なだれ危険箇所 307－7
なだれ危険箇所 307－6
なだれ危険箇所 307－9
なだれ危険箇所 307－4
なだれ危険箇所 307－1
なだれ危険箇所 307－3
なだれ危険箇所 307－2
なだれ危険箇所 307－10

津軽海峡
津軽国定公園
三厩湾
平館海峡
陸奥湾
日本海
十三湖
芦野池沼群県立自然公園
津軽森林管理署金木支署
広瀬後潟

凡例	
なだれ危険箇所	

記号

凡例

制限林 / 普通林 / 伐（伐は伐採跡地（伐採済跡地）） / 東青 森林計画区名 / 森林管理署界 / 山青森 森林管理署・支署界 / 今別 担当区名 / 森林事務所・名称 / 今別 担当区界 / 林班番号 / 5 5 林班界 / 文字 自然公園界・名称 / 文字 特別保護地区・名称 / 文字 自然環境保全地域 / 文字 保護林・名称 / 文字 レクリエーションの森・名称 / △ 三角点 / 主要公道（国道・主要地方道・一般道等） / 国有林林道 / 軽車道 / 歩道

1：50,000

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平20情複、第306号）」

平成十八年度調製　東北森林管理局

国土地図株式会社