経緯度数値は世界測地系による

東北森林管理局
久慈・閉伊川森林計画区
三陸北部森林管理署森林位置図兼管内図
3片の内第1片


崩壊土砂流出危険地区 202−1
崩壊土砂流出危険地区 202−2
崩壊土砂流出危険地区 202−3
崩壊土砂流出危険地区 482−3
崩壊土砂流出危険地区 482−4
崩壊土砂流出危険地区 482−5
崩壊土砂流出危険地区 482−6
崩壊土砂流出危険地区 482−7
崩壊土砂流出危険地区 482−8
崩壊土砂流出危険地区 482−9
崩壊土砂流出危険地区 482−10
崩壊土砂流出危険地区 482−11
崩壊土砂流出危険地区 482−1
崩壊土砂流出危険地区 482−2
山腹崩壊危険地区 (地) 482−1
山腹崩壊危険地区 (地) 482−2
田野畑
岩泉
平津戸
宮古
川井
豊間根
山田
大槌
陸中海岸国立公園
太平洋
岩手南部森林管理署遠野支署
北上川中流
三陸中部森林管理署
大槌気仙川
1 : 50,000
位置図 1:600,000

凡　　例	
山腹崩壊危険地区	○
地すべり危険地区	─○
崩壊土砂流出危険地区	━

凡例
- 制限林
- 普通林
- 官行造林地（伐は伐採済跡地）
- 森林計画区界
- 森林計画区名
- 森林管理署界
- 森林管理署支署界
- 森林管理署・名称
- 担当区界
- 担当区名
- 森林事務所・名称
- 林班界
- 林班番号
- 自然公園界・名称
- 特別保護地区・名称／鳥獣保護区
- 特別地区・名称／自然環境保全地域
- 保護林・名称
- レクリエーションの森・名称
- 三角点
- 主要公道等（国道・主要地方道・一般道）
- 国有林林道
- 軽車道
- 歩道

平成十九年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第215号）」

国土地図株式会社