東北森林管理局
北上川中流森林計画区
岩手南部森林管理署森林位置図兼管内図
4片の内第1片

経緯度数値は世界測地系による

崩壊土砂流出危険地区
２１５－２

崩壊土砂流出危険地区
２１５－１

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１６

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１７

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１８

山腹崩壊危険地区
地２０９－１３

崩壊土砂流出危険地区
２０９－２０

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１９

崩壊土砂流出危険地区
２０９－２１

山腹崩壊危険地区
地２０９－１２

山腹崩壊危険地区
地２０９－１１

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１５

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１４

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１３

崩壊土砂流出危険地区
２０９－１２

位置図

凡例	凡例
山腹崩壊危険地区	
地すべり危険地区	
崩壊土砂流出危険地区	

1：50,000

平成二十年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を複製したものです。（承認番号　平20東復　第189号）」