経緯度数値は世界測地系による

東北森林管理局
最上村山流森林計画区
山形森林管理署森林位置図兼管内図
3片の内第3片

山形森林管理署最上支署

位置図 1：600,000

崩壊土砂流出危険地区 ２１２－６
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－１１
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－４
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－８
地すべり危険地区 ２１２－１
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－２
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－３
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－９
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－１３
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－５
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－１
山腹崩壊危険地区 ３４１－２
崩壊土砂流出危険地区 ３４１－３
崩壊土砂流出危険地区 ３４１－２
崩壊土砂流出危険地区 ３４１－１
地すべり危険地区 ３４１－１
山腹崩壊危険地区 ３４１－１
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－１０
崩壊土砂流出危険地区 ２０８－３
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－７
崩壊土砂流出危険地区 ２０８－４
山腹崩壊危険地区 ２０８－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０８－２
崩壊土砂流出危険地区 ２０８－１
崩壊土砂流出危険地区 ２１２－１２
崩壊土砂流出危険地区 ２１１－１

凡例	
山腹崩壊危険地区	
地すべり危険地区	
崩壊土砂流出危険地区	

1：50,000

平成二十二年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、測院発行の５万分の1地形図を複製したものである。（承認番号　平22 東複、第379号）」

国土地図株式会社