

第6 筋工、編棚工等(積苗工含む)検査

筋工、編棚工及び筋工などの検査_____

工事区分	検 査		
	種 別	事 項	方 法
筋工、編棚工等 (積苗工含む)	I 形量検査	1 出来形寸法	各工種ごとの全数量に対しておおよそ5%の数量又は施工面積の概ね5%を抽出し、出来形確認図に基づき照合検査をするものとする。
		合 不	
	II 品質検査	2 材料の検査	使用材料等を任意に抽出し、品質規格について検査をする。 緑化資材については、発芽状況施工状況が仕様書に一致するか否かを検査する。
		合 不	