

近畿中国1 新見樹木採取区林道等の状況一覧表

区域番号	区分	路線名	細別	管理者	幅員 (m)	特記事項	出典	備考
4~24	国有林林道	用郷林道	自動車道	岡山森林管理署	3.6	路肩決壊 (2箇所)	国有林林道台帳	
1	国有林林道	小杉林道	自動車道	岡山森林管理署	3.6	路肩決壊 (2箇所)	国有林林道台帳	決壊箇所最小幅員2.5m、小型車 (道路運送車両法) 通行可能
2、3	国有林林道	雄山林道	自動車道	岡山森林管理署	3.6		国有林林道台帳	
2、3	国有林林道	雄山幹線作業道	自動車道	岡山森林管理署	3.6	崩土	工事台帳	継続的作業道分岐点より奥は、崩土により一部通行不能
1	県道	大井野千屋花見線	自動車道	新見市	2.7	幅員狭隘、曲線半径小	国有林内公道等現況整理簿	最小幅員3m程度
2、3	県道	千屋実大佐線	自動車道	新見市	2.5	幅員狭隘、曲線半径小	国有林内公道等現況整理簿	最小幅員3m程度
2~24	市道	西谷実谷線	自動車道	新見市	3.0	幅員狭隘、曲線半径小、路肩決壊 (2箇所)	国有林内公道等現況整理簿	路面凹凸あり、要所に鉄板等敷設を要す。 路肩決壊箇所は、令和3年度中に復旧工事が施工される見込み。
—	市道	別所用郷線	不明	新見市	2.3	幅員狭隘につき一部通行不可	市役所林道台帳	
2、3	継続的作業道	用郷山作業道	作業道	岡山森林管理署	3.0	幅員狭隘、路肩決壊 (2箇所)、曲線半径小	作業道台帳	フォワーダ運材路、木製構造物 (一部老朽化)、 雄山林道分岐から100m地点で不通
5、6、9、 10、11、 12、14、 16	継続的作業道	用郷山作業道菅生線	作業道	岡山森林管理署	3.0	幅員狭隘、曲線半径小	作業道台帳	フォワーダ運材路、木製構造物 (一部老朽化)

備考

- 1：樹木採取区からの搬出又は運搬に使用される路線及びその情報を網羅しているものではない。
- 2：令和3年6月23日時点で調査した情報であり、それ以降の状況は反映されていない。
- 3：路線の配置については、別添の現況図及び区域位置図を参照のこと。