

別紙5 林道等の状況一覧表

関東1 茨城徳田 樹木採取区林道等の状況一覧表

番号	区分	路線名	細別	管理者	幅員	特記事項	出典	備考
1	国有林 林道	熊穴林道	自動車道 2級	茨城森林管 理署長	3. 6	なし	林道台帳	
2	〃	熊穴支線 林道	〃	〃	3. 6	R3. 8. 31 から R4. 1. 31 まで 林道改良工事 施工中 2002い5林小 班内	〃	
3	〃	三古室林 道	〃	〃	3. 6	なし	〃	
4	〃	岡見林道	〃	〃	3. 6	なし	〃	
5	〃	生田入林 道	〃	〃	3. 6	なし	〃	

備考

- 1：樹木採取区からの搬出又は運搬に使用される主な路線であり、その情報を網羅しているものではない。
- 2：令和3年8月31日時点で調査した情報であり、それ以降の状況は反映されていない。
- 3：路線の配置については、別紙4「公募時現況図面」を参照のこと。