

梅雨前線(7/13～)による大雨に関する近畿中国森林管理局管内国有林被害状況

○被害状況

被害額

(単位:被害額 百万円)

府県	区分	林地荒廃		治山施設		林道施設		(面積ha) 森林被害		その他		(面積ha) 計	
		箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額	箇所数	金額
石川												0	0
福井												0	0
三重												0	0
滋賀		2	15									2	15
京都		4	49	7	5							11	54
大阪						1	0					1	0
兵庫												0	0
奈良												0	0
和歌山		4	2	5	0							9	3
鳥取		7	126									7	126
島根		1	25			28	15					29	40
岡山						24	4					24	4
広島		11	283			110	60					121	343
山口		2	17			11	5					13	22
(面積ha) 計		31	516	12	5	174	85	0	0	0	0	217	606

注)被害箇所、被害金額については、各森林管理署等で調査中。

○対応状況

(7月19日)

・被災状況の確認のため、広島県においてヘリコプターによる現地調査を実施

(7月20～22日)

・広島県からの要請を踏まえ、庄原市へ被災状況の確認のため、森林総研の専門家等とともに局担当者(3名)を派遣し、現地調査を実施

(7月26日)

・広島県への農林水産大臣現地視察に局治山課長を派遣

(7月27日)

・被災状況の確認のため、広島県においてヘリコプターによる現地調査を実施