

令和6年9月現在

## 内野工区


### ○概要

場所：十津川内野  
 崩壊地面積：4.79ha  
 主要工種：谷止工、山腹工  
 工期：令和6年6月8日から  
 令和7年3月7日まで

### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

### ○復旧状況



凡 例	
■	既設
■	R6 施工箇所
■	次年度以降計画

### ○位置



R6施工箇所  
 厚層植生マット伏工  
 ソイル注入マット伏工  
 かご枠土留工