

令和6年9月現在

## 野尻工区

### ○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年4月24日から  
令和7年3月7日まで

#### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

### ○位置



### ○復旧状況

