

山崎谷工区(2号地)

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年7月4日から  
令和7年3月7日まで

概要


山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置



十津川村

○復旧状況



山腹崩壊の状況

R6施工 簡易吹付法砕工

R6施工 流路工



R6施工 コンクリート谷止工



現場吹付法砕工(近景)



R6 施工箇所付近 (R6.9月)



R6 施工箇所付近 (R6.9月)

令和6年9月現在

凡 例	
	既設
	R6 施工箇所
	次年度以降計画