









五百瀬施設災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="219 583 425 618">災害直後の状況</p> <p data-bbox="672 583 816 618">崩土除去中</p>	<p data-bbox="959 281 1105 316">【災害対策】</p> <p data-bbox="959 367 1214 443">平成24年 3月21日 工事着手</p> <p data-bbox="959 501 1284 536">7月25日 崩土除去・搬出</p>
 <p data-bbox="362 1157 704 1192">簡易法枠吹付工 施工状況</p>	<p data-bbox="959 762 1377 838">11月30日 簡易法枠吹付工 枠設置及び施工状況</p>
 <p data-bbox="386 1808 678 1842">簡易法枠吹付工(全体)</p>	<p data-bbox="959 1419 1438 1454">12月4日 簡易法枠吹付工 完成状況</p>
 <p data-bbox="342 2156 724 2191">簡易法枠吹付工(上部の様子)</p>	







五百瀬(ヒウラ谷)災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年 3月9日 工事着手</p>
<p>災害直後の状況</p>	
<p>被災状況</p>	
	<p>10月25日 第4号谷止工 完成状況</p>
<p>埋戻完了</p>	
	<p>平成25年 5月29日 第3号谷止工 完成状況</p>
<p>第3号谷止工</p>	
	<p>5月29日 第2号谷止工 完成状況</p>
<p>第2号谷止工</p>	






野尻災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="188 606 396 642">災害直後の状況</p> <p data-bbox="581 606 858 642">第3号谷止 掘削状況</p>	<p data-bbox="937 312 1085 343">【災害対策】</p> <p data-bbox="937 395 1194 472">平成24年 3月21日 工事着手</p> <p data-bbox="937 524 1370 555">5月14日 第3号谷止工 床掘削</p>
 <p data-bbox="262 1077 745 1112">土砂流出状況(Web型監視カメラ撮影)</p>	<p data-bbox="937 825 1387 856">8月14日 集中豪雨により土砂流出</p>
 <p data-bbox="421 1594 589 1629">第3号谷止工</p>	<p data-bbox="937 1253 1362 1331">平成25年 6月4日 第3号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="421 2149 589 2185">第2号谷止工</p>	<p data-bbox="937 1771 1362 1801">6月4日 第2号谷止工 完成状況</p>



折立災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>山腹工施工予定箇所</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年 3月21日 工事着手 5月7日 仮設橋設置 5月31日 被害木処理</p>
 <p>仮設橋設置・被害木処理</p>  <p>法枠工フレーム設置</p>  <p>法枠工</p>	<p>8月27日 法枠工 フレーム設置 10月24日 法枠工 完成状況</p>
 <p>第1号土留工</p>	<p>11月13日 第1号土留工 完成状況</p>
 <p>第2号土留工</p>	<p>平成25年 1月23日 第2号土留工 完成状況</p>







高津災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="249 950 459 983">災害直後の状況</p>  <p data-bbox="601 602 944 635">第2号谷止工施工予定箇所</p>  <p data-bbox="640 950 905 983">護岸工施工予定箇所</p>	<p data-bbox="987 301 1136 333">【災害対策】</p> <p data-bbox="987 385 1222 460">平成24年 3月8日 工事着手</p>
 <p data-bbox="518 1472 607 1505">護岸工</p>	<p data-bbox="987 1171 1371 1204">12月11日 護岸工 完成状況</p>
 <p data-bbox="482 2083 647 2116">第2号谷止工</p>	<p data-bbox="987 1693 1430 1768">平成25年 1月24日 第2号谷止工 完成状況</p>



長殿(テラ谷)災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
  <p data-bbox="236 853 405 887">崩壊地 空撮</p> <p data-bbox="660 808 829 842">崩壊地 近景</p>	<p data-bbox="962 248 1107 282">【災害対策】</p> <p data-bbox="962 421 1198 499">平成24年 3月9日 工事着手</p>
 <p data-bbox="438 1417 608 1451">第2号谷止工</p>	<p data-bbox="962 1115 1406 1149">9月13日 第2号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="438 2022 608 2056">第1号谷止工</p>	<p data-bbox="962 1552 1406 1630">平成25年 1月11日 第1号谷止工 完成状況</p>

内野災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>災害直後の状況</p>  <p>モノレール設置状況</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年 3月19日 工事着手 4月18日 モノレール設置完了</p>
 <p>谷止工施工予定箇所(A谷)</p>  <p>谷止工施工予定箇所(B谷)</p>	
 <p>第1号谷止工(B谷)</p>	<p>11月28日 第1号谷止工(B谷) 完成状況</p>
 <p>第2号谷止工(A谷)</p>	<p>平成25年 2月20日 第2号谷止工(A谷) 完成状況</p>

山天災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>災害直後の状況</p>  <p>ケーブルクレーン架設</p>	<p>【災害対策】</p> <p>平成24年3月8日 工事着手</p> <p>5月30日 ケーブルクレーン架設</p>
 <p>土留工等施工予定箇所</p>  <p>第1号谷止工施工予定箇所</p>	
 <p>第1号谷止工</p>	<p>平成25年 6月5日 第1号谷止工 完成状況</p>
 <p>吹付法砕工</p>	<p>6月5日 吹付法砕工 完成状況</p>