

堂平災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>工事箇所</p>	<p>平成24年 9月13日 工事着手</p>
<p>堂平災害対策工事箇所 遠望(奈良県五條市大塔町堂平)</p>	
 <p>路面のズレ</p> <p>既設施設の破断</p>	<p>地すべり兆候による五條市道のズレ 地すべり兆候による既設施設の破断</p>
<p>五條市道のズレ</p> <p>既設施設の破断</p>	
 <p>不陸調整枠 仕上がり</p>	<p>平成25年 2月28日 不陸調整枠 仕上がり</p>
 <p>アンカー工 1期工事</p>	<p>6月4日 アンカー工 1期工事 完成状況</p>
<p>アンカー工 1期工事</p>	

檜股災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="389 840 587 871">災害直後の状況</p>	<p data-bbox="896 295 1038 327">【災害対策】</p> <p data-bbox="896 378 1294 409">平成23年 台風12号 災害直後</p> <p data-bbox="896 719 1142 790">平成24年 8月17日 工事着手</p>
 <p data-bbox="397 1429 560 1460">第1号谷止工</p>	<p data-bbox="896 1055 1324 1126">平成25年 2月25日 第1号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="355 2011 601 2042">第1号鋼製砕土留工</p>	<p data-bbox="896 1641 1409 1673">2月25日 第1号鋼製砕土留工 完成状況</p>

川合(深谷)災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="244 583 449 613">災害直後の状況</p> <p data-bbox="574 583 954 613">災害直後の状況(村道の寸断)</p>	<p data-bbox="979 277 1125 308">【災害対策】</p> <p data-bbox="979 364 1214 442">平成24年 8月9日 工事着手</p>
 <p data-bbox="475 1100 640 1131">第1号土留工</p>	<p data-bbox="979 929 1422 959">12月5日 第1号土留工 完成状況</p>
 <p data-bbox="269 1627 844 1658">かご枠筋工・木製筋工(第1号土留工横・上部)</p>	<p data-bbox="979 1194 1389 1272">12月中旬 かご枠筋工・木製筋工 完成状況</p>
 <p data-bbox="492 2192 621 2222">植生マット</p>	<p data-bbox="979 1893 1379 1970">平成25年 3月19日 植生マット 完成状況</p>

栃尾(桑谷)災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p data-bbox="459 865 670 898">災害直後の状況</p>	<p data-bbox="987 296 1136 329">【災害対策】</p> <p data-bbox="987 385 1196 465">平成24年 10月 工事着手</p>
 <p data-bbox="419 1472 707 1505">第1号谷止工(下流側)</p>	<p data-bbox="987 1039 1433 1119">平成25年 1月22日 第1号谷止工 完成状況</p>
 <p data-bbox="419 2036 707 2069">第1号谷止工(上流側)</p>	

坪内災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
	<p>【災害対策】</p> <p>平成23年9月 災害直後</p> <p>平成24年 8月17日 工事着手</p>
<p style="text-align: center;">災害直後</p> <p style="text-align: center;">工事着手</p> 	<p>平成25年 6月4日 第1号床固工 完成状況</p>
<p style="text-align: center;">第1号床固工</p>  <p style="text-align: center;">第1号護岸工</p>	<p>6月4日 第1号護岸工 完成状況</p>