

令和7年1月現在

## 濁谷工区

### ○概要

場所：十津川村宇宮原

崩壊地面積：16.5ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年6月15日から  
令和7年3月7日まで


### 概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

### ○位置



### ○復旧状況



凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>	R6 施工箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; border:1px dashed yellow;"></span>	次年度以降計画