

## 内野工区

### ○概要

場所：十津川内野  
崩壊地面積：4.79ha  
主要工種：谷止工、山腹工  
工期：令和6年 6月 8日から  
令和7年 3月 7日まで



### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

### ○位置



### ○復旧状況



令和7年1月現在

凡 例	
<span style="background-color: green; width: 15px; height: 10px;"></span>	既設
<span style="background-color: red; width: 15px; height: 10px;"></span>	R6 施工箇所
<span style="background-color: yellow; width: 15px; height: 10px;"></span>	次年度以降計画