

野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和6年 4月24日から
令和7年 3月 7日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○復旧状況

凡 例	
■	既設
■	R6施工箇所
■	次年度以降計画



○位置

