

令和 6 年 1 月 2 日
林 野 庁
近畿中国森林管理局

令和 6 年能登半島地震に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果について

林野庁近畿中国森林管理局は、令和 6 年 1 月 1 日に発生した令和 6 年能登半島地震に伴う石川県内の森林被害状況を確認するため、ヘリコプターによる上空からの調査を実施しましたので、その調査結果をお知らせします。

引き続き、関係機関と緊密に連携を図りつつ、地上からも調査を実施し、森林被害の把握に努めてまいります。

記

- 1 調査日時 令和 6 年 1 月 2 日（火） 10 時 00 分～16 時 00 分
- 2 調査場所 石川県珠洲市、輪島市、志賀町、加賀市、小松市、白山市内ほかの国有林及び民有林
- 3 調査機関 林野庁近畿中国森林管理局
- 4 調査結果 別紙のとおり



【お問合せ先】

林野庁近畿中国森林管理局 計画保全部

担当者：治山課長


電話：050-3160-6755

林野庁近畿中国森林管理局 石川森林管理署

担当者：署長

電話：050-3160-6100

- 1 調査日時 : 令和6年1月2日（火）10時00分～16時00分
- 2 調査場所 : 石川県珠洲市、輪島市、志賀町、加賀市、小松市、白山市内ほかの国有林及び民有林
- 3 調査機関 : 林野庁近畿中国森林管理局
- 4 調査結果 : 上空からの目視調査では、珠洲市内の民有林ほか各地において、今回の地震による影響とみられる山腹崩壊が多数確認されました（写真②～⑨）。特に、震源地に近い珠洲市内及び輪島市内において甚大な被害が確認されました。引き続き、関係機関と緊密に連携を図りつつ、地上からも調査を実施し、森林被害の把握に努めてまいります。



機内での被害調査の様子



近畿中国森林管理局での被害状況確認の様子

令和6年能登半島地震に伴う森林被害調査（ヘリ調査）の結果【石川県】

