


現地の状況及び位置等

唐浜キャンプ
海水浴場駐車場

唐山国有林

平成27～30年度
施工箇所



現地の状況及び位置等

全景

唐山国有林

令和2年度
フィルターユニット護岸工
施工箇所



現地の状況及び位置等



現地の状況及び位置等




現地の状況及び位置等

木製防風柵



唐山治山工事の計画



ごがんこう フィルターユニット護岸工のイメージ

施工前



唐山治山工事(鹿児島県薩摩川内市 唐山国有林)

ごがんこう フィルターユニット護岸工のイメージ

施工後



唐山治山工事(鹿児島県薩摩川内市 唐山国有林)

ごがんこう
フィルターユニット護岸工のイメージ



ごがんこう

フィルターユニット護岸工のイメージ

施工直後 (4月)



施工約半年後



ご が ん こ う
* 3. フィルターユニット護岸工のイメージ




その他

海岸線の浸食を防止する工事をしています

浸水被害

このまま海岸侵食を放置すると、波が砂丘(自然の堤防)を越えやすくなり、背後地まで海水が押し寄せる危険性があります。



環境への影響

砂浜が狭くなったため、アカウミガメの上陸・産卵や、魚介類・昆虫・植物など様々な生物への影響も心配されています。



利活用への影響

砂浜の減少により、魚釣り、サーフィン、渚での遊びなど、自然にふれあう利用や活用への影響が懸念されます。



施工前



海岸浸食



施工後



丸太防風柵

袋詰土留工による
護岸工事

