

平成29年7月9日  
林野庁 九州森林管理局

梅雨前線に伴う大雨による森林被害の調査について  
(ヘリコプターによる上空からの森林調査)

梅雨前線に伴う大雨により大分県西部地域の森林に山腹崩壊の被害が発生していることから、九州森林管理局では平成29年7月8日に森林総合研究所の専門家、大分県と合同でヘリコプターによる上空からの森林被害状況の調査を実施しましたのでその概要をお知らせします。

なお、今後、地上からの調査についても実施する予定であり、引き続き被害状況の把握に努めてまいります。

記

- 1 調査日時  
平成29年7月8日（土）13：30～15：30
- 2 調査場所  
大分県日田市、中津市
- 3 調査者  
森林総合研究所九州支所山地防災研究グループ  
大分県 森林保全課  
九州森林管理局 治山課、大分西部森林管理署
- 4 調査結果概要  
別添のとおり

※本資料は、下記の九州森林管理局ホームページに掲載しております。  
九州森林管理局ホーム > 報道・広報 > 災害関連情報 > 森林管理局からの災害情報  
> 平成29年九州北部豪雨に関する情報

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/saigaijoho/20170705.html>



【問い合わせ先】

林野庁九州森林管理局

計画保全部 治山課

担当者：治山課長 山下和也

治山技術専門官 赤星良治

電話：096-328-3631

FAX：096-326-7061

# 梅雨前線に伴う大雨による森林被害調査概要(H29.7.8)

## 【大分県日田市、中津市】

林野庁  
九州森林管理局



①大分県中津市



②大分県日田市



③大分県日田市



④大分県日田市




⑦大分県日田市



⑧大分県日田市



⑨大分県日田市



・日田市において山腹崩壊が多数確認され、中津市においても山腹崩壊が数ヶ所確認された。



⑤大分県日田市



⑥大分県日田市



飛行前打合せ状況