



1号物件

フォレスター

愛媛300も39-35

令和8年4月15日撮影



1号物件

フォレスター

愛媛300も39-35

令和8年4月15日撮影



1号物件

フォレスター

愛媛300も39-35

令和8年4月15日撮影



1号物件

フォレスター

愛媛300㊦39-35

左側面後方

擦り傷、サビ

令和8年4月15日撮影



1号物件

フォレスター

愛媛300㊦39-35

走行距離

181,973km

令和8年4月15日撮影



1号物件


フォレスター

愛媛300㊦39-35

左側面後方

擦り傷、サビ

令和8年4月15日撮影



1号物件
フォレスター
愛媛300㊦39-35
左側面後方
フェンダーの緩み
令和8年4月15日撮影



1号物件
フォレスター
愛媛300㊦39-35
傷
令和8年4月15日撮影



1号物件
フォレスター
愛媛300㊦39-35
右側面後方
擦り傷
令和8年4月15日撮影

