

令和6年8月1日
東北森林管理局

【お知らせ】7月24日からの大雨災害への対応について
(ヘリコプターによる上空からの山地災害等調査)
第1回調査結果(秋田県北部)

東北森林管理局は、7月24日からの大雨による山地災害等の状況確認のため、ヘリコプターによる上空からの調査を関係県と合同で実施しました。
(調査名：林野庁東北森林管理局・秋田県合同ヘリ調査)

1 ヘリコプター調査場所及び日時

秋田県北部

令和6年8月1日(木) 11時05分～13時40分 (秋田空港離発着)

2 実施機関

林野庁東北森林管理局、秋田県

3 調査結果

調査の結果、秋田県北部においては、民有林・国有林含め、山地災害はほとんど見当たらず、崩壊地を1箇所を確認したのみでした。詳細は別紙をご確認ください。写真、図面等の資料は「資料提供：林野庁東北森林管理局・秋田県」と脚注を入れていただければフリーに使用していただいて構いません。また、高画質な写真ファイルも提供可能です。

なお、本日2回目の秋田県南部のフライト調査結果は、明日の12時頃公表予定です。

4 その他

8月2日午後に山形県北部のヘリ調査を実施予定であり、調査結果はHPに掲載予定です。



お問い合わせ先
林野庁 東北森林管理局 計画保全部 治山課
担当者：玉館、森川
電話：018-836-2250(直通)
018-836-2276(夜間・休日)

林野庁


7月24日から的大雨による山地災害等状況の確認のための
林野庁東北森林管理局・秋田県合同へり調査結果

令和6年8月1日

林野庁東北森林管理局・秋田県

7月24日からの大雨による山地災害等の調査について (ヘリコプターによる山地災害等調査)

1. 要 因：7月24日からの大雨による影響
2. 調査期間：令和6年8月1日11:05~13:40
3. 調査場所：秋田県北部の民有林・国有林
4. 調査機関：東北森林管理局、秋田県




調査結果：今回のヘリ調査では、⑤～⑥の区間については、崩壊地を⑥で確認しました。
 確認した箇所については、地上からの被害状況調査を実施する予定です。

注：破線(白色)が崩壊地



①民有林（秋田市太平黒沢字東又付近）



②国有林（五城目町馬場目付近）



③国有林（上小阿仁村大内沢付近）



④国有林（上小阿仁村萩形ダム付近）



⑤民・国有林（上小阿仁村沖田面付近）



⑥民・国有林（上小阿仁村大内沢付近）



調査結果：今回のヘリ調査では、⑦～⑫の区間については、崩壊地は確認されませんでした。



⑦民有林（上小阿仁村大林付近）



⑧民・国有林（北秋田市森吉付近）



⑨民・国有林（大館市大葛付近）



⑩民有林（鹿角市花輪字荒田付近）



⑪国有林（大館市雪沢付近）



⑫民有林（大館市白沢付近）



調査結果：今回のヘリ調査では、⑬～⑳の区間については、崩壊地は確認されませんでした。


⑬国有林（藤里町粕毛付近）




⑭民有林（能代市常盤字常盤付近）




⑮国有林（五城目町内川浅見内付近）



⑯民有林（五城目町富津内中津又付近）



⑰国有林（五城目町馬場目付近）



⑱国有林（秋田市仁別字務沢付近）

