



調査地29
滝の沢

設置状況

撮影日
2020年6月16日



調査地29
滝の沢

設置箇所景観

○:設置箇所

撮影日
2020年6月16日



調査地29
滝の沢

撮影方向景観

撮影日
2020年6月16日



調査地30
アジラ沢

設置状況

撮影日
2020年6月16日



調査地30
アジラ沢

設置箇所景観

○: 設置箇所

撮影日
2020年6月16日



調査地30
アジラ沢

撮影方向景観

撮影日
2020年6月16日



調査地31
吾妻川②

設置状況

撮影日
2020年6月17日



調査地31
吾妻川②

設置箇所景観

○: 設置箇所

撮影日
2020年6月17日



調査地31
吾妻川②

撮影方向景観

撮影日
2020年6月17日



調査地32
吾妻川③

設置状況

撮影日
2020年6月17日



調査地32
吾妻川③

設置箇所景観

○:設置箇所

撮影日
2020年6月17日



調査地32
吾妻川③

撮影方向景観

撮影日
2020年6月17日